

Náhrada původního čtyřstranného těsnění dvířek sporáků šíře 500 mm

Místo původního čtyřstranného těsnění dvířek volně stojících sporáků šíře 500 mm (850081) bude nadále dodáváno jen čtyřstranné těsnění (850632) montované do nyní vyráběných modelů. Při náhradě je zapotřebí vyvrtat do přední stěny tělesa trouby dva nové otvory k uchycení dolních háčků těsnění. Umístění nových otvorů je na následujícím obrázku:

